

Récapitulatif prévisionnel des EVALUATION DES RISQUES 2022

= élément déjà mentionné dans les bilans précédents

Résidence	Actions souhaitées classées par ordre prioritaire de risque	Degré	Degré corrigé
CAPUCINES	*Refixer les dalles à l'entrée ou à remplacer. Les dalles ne sont pas fixées au sol et lorsque nous sommes sur une marche celles-ci s'inclinent. POURQUOI : risque de chute important	6	Realisé
	Voir pour gouttière devant chaufferie à modifier la descente du toit / actuellement positionnée à hauteur de tête à côté de la rampe d'escalier POURQUOI : risque de cogner avec la tête	6	4
	*Repositionner l'emplacement de stockage des conteneurs poubelles (O.M + Tri) pour éviter de passer par la descente côté entrée. POURQUOI : risque de chute	3	3 (2020)
CIGOGNES	Définir un emplacement pour le stockage essence (stockage sous-sol actuellement pour utilisation débroussailleuse et tondeuse) POURQUOI : risque fuite / accès inadapté	3	Réalisé Stockage local ventilé
	Volet roulant se ferme automatiquement au BUREAU SIS. L'été avec le fuseau horaire pas de pb par contre en HIVER vers 16h-17h les volet se ferment. Pas d'évacuation possible en cas d'intrusion dans le BUREAU SIS. Eventuellement installé un système d'ouverture/fermeture manuel comme au BUREAU GESTIONNAIRE ? POURQUOI : risque en cas d'évacuation	6	3
VIEIL ARMAND	*Création rampe escalier à l'arrière bâtiment 2 / léger dénivelé POURQUOI : risque de chute	3	3 (2020)
	*Bureaux : Achat fauteuil adapté pour dos / fauteuils défectueux POURQUOI : position assise régulière, risque mal de dos	3	S.O 2021
ROMAINS	RAS	/	/
ROCHELLE	RAS	/	/
VAUBAN	Tôle à l'entrée de la résidence usée a reprendre POURQUOI : RISQUE DE CHUTE	6	4
GAMBETTA	*Mise en place de garde corps pour les escaliers à l'arrière POURQUOI : Risque de chute	6	3 (2020)
	La pente d'accès handicapés est raide POURQUOI : Risque de chute	3	3
RIEDISHEIM	RAS	/	/
L'ECLUSE	*Equiper d'une seconde porte (porte de secours) (+ équipement gâche électrique- filtrage des entrées) les bureaux de l'assistante sociale et des intervenants secteur initiatives/emploi POURQUOI : Risque de tentative d'agression, de stress aigu, chronique ou post-traumatique	3	S.O 2020
	*Faciliter l'accès au vide sanitaire des bât B et C POURQUOI : Risques d'hématomes et de contorsions	3	1 (2021)
	*Adapter les locaux du personnel / portes des WC et vestiaires donnant sur un couloir étroit. POURQUOI : Risques d'hématomes et de heurts	4	3 (2021)
	*Niveller différence de sol entre palier(-1) et atelier. POURQUOI : Risque de chute	4	2 (2021)
	*Poser des occulus sur les portes palières et celle d'accès aux locaux du personnel POURQUOI : Risque de heurts	2	S.O 2020
AMARANTHES	"Caméra d'urgence" dans un angle mort poste POURQUOI : Risque d'introduction non désirée	6	4
	*Rabaissement du trottoir accès parking (bateau) devant la résidence difficile aux fauteuils roulants et aux véhicule POURQUOI : Difficulté d'accès	4	S.O 2021
	*Pas d'éclairage à l'avant de la porte principale (sortie du bureau parfois jusqu'à 21h) POURQUOI : Risque de chute et d'agression	6	Réalisé
	*Prise salle de pause au dessus de l'évier POURQUOI : Risque d'électrocution et de disjonctement	9	S.O 2021
	Seul avec des horaires tardifs, en sous sol sans possibilité de repli, pas de caméra POURQUOI : Risque d'agression	6	Réalisé

TOURING	*Cuisine et douche : Oter ou signaler davantage les différences de niveau du plancher (marche au milieu de la pièce) POURQUOI : Risque de chute	4	3 (2021)
	Entrée de l'atelier : signaler davantage les différences de niveau du plancher POURQUOI : Risque de chute	9	Réalisé
	*Portes palières et cuisine : installer des occulus POURQUOI : Risque de heurts	2	S.O 2020
	*Porche porte d'entrée principale : Fermer l'espace (des individus y squattent régulièrement) et mettre en évidence la marche de l'entrée POURQUOI : Risque d'altercations et de chute	2	S.O 2020
LE GINKGO	*Installation d'un détecteur pour la lumière extérieur (commande lumandar) POURQUOI : Risque de chute	3	3 (2021)
IRIS	*Toujours pas de porte d'évacuation au bureau du gestionnaire et de l'assistance sociale POURQUOI : Risque d'agression	3	1 (2021)
	Bareaudage antichute manoeuvrable + support échelle (cage escalier) POURQUOI : Risque de chute	3	3
	*Il manque un rampe d'accès à l'extérieur pour l'appartement en contre bas du bâtiment côté gauche POURQUOI : Risque de chute	6	3 (2021)
RHONE	*Escaliers des pavillons glissants en cas de gel (Solution temporaire : mise en place de granulés, solution préconisée à long terme : Mettre en place des bandes antidérapantes en caoutchouc) POURQUOI : Risque de chute	6	6 (2021)
	*Poursuite de l'enlèvement des pots de fleur sur les balcons et les rebords de fenêtre dans la barrette d'habitation. Mise en place d'une veille. POURQUOI : Risque de chute	3	S.O 2020
	*Les fixations des balcons situés dans la barrette demande à être vérifiées (ronde à réaliser pour éviter tout risque) POURQUOI : Risque d'effondrement	3	S.O 2020
	*Plaques en aluminium en bas de porte des entrées de la barrette d'habitation (glissantes en cas de gel ou de pluie) POURQUOI : Risque de chute	4	2 (2021)
	*Insuffisance du nombre de places de stationnement, stationnement de certaines voitures du côté de l'accès Pompier (à l'arrière du bâtiment). Solution préconisée : Penser à un réaménagement du parking. POURQUOI : Risque que les voitures obstruent le passage des pompiers en cas d'urgence	2	S.O 2021
	*Mise en place d'une signalisation concernant l'accès POMPIER et un point de rassemblement POURQUOI :	2	S.O 2021
SECTEUR RESIDENCE	RAS		
TECHNIQUE	*Miroir sortie gambetta pour voir les piétons qui arrivent de droite de la piste cyclable POURQUOI : Risque de percuter un piéton ou un cycliste	6	3 (2021)
	*Escabeau mal en point ou pas adaptés (pas assez haut) : Escabeaux sur site !! POURQUOI : Risque de chute	3	3
	*Toujours sur la route POURQUOI : Risque d'accident	3	S.O 2020
SIS	*Porte d'entrée qui reste ouverte, chauffage insuffisant POURQUOI :	6	4 (2021)
	Transport mobilier avec remorque sur autoroute (saint-louis colmar) charge, hauteur et sangle POURQUOI :	9	9
	Lumière dans la descente d'escalier x 2 POURQUOI :	6	Réalisé
	Prises de courant et prise de connexions décrochées de la goulotte bureau P,5 POURQUOI :	9	S.O
	Manque de ventilation dans le bureau animateur porte d'entrée reste ouverte POURQUOI :	4	1

SIE	*Besoin de caméras de vidéosurveillance dans chaque bureau avec bouton de déclenchement d'enregistrement cas de besoin (caméras déjà installées à l'Ecluse, aux Romains et à Rochelle mais ni à Pasteur ni à Colmar POURQUOI :	3	3 (2021)
	Tous sites (sauf Rochelle) : Modalité de mise en sécurité du référent en cas d'agression : 1 seule sortie par bureau POURQUOI :	3	3
	Bureau de l'Ecluse : risque accru d'agressions ou de non prise en compte d'un malaise ou d'un accident dans un bureau très isolé des autres bureaux avec des vitres transparentes mettant en évidence que la référente y est seule, notamment l'hiver quand la lumière est allumée. Proposition : installer des rideaux occultants pour limiter le fait d'y être vue seule POURQUOI :	3	3
	*Bureau de l'Ecluse : fortes chaleur en été (jusqu'à 43°C en 2019) avec très peu d'aération possible car une seule toute petite fenêtre qui ne s'ouvre qu'en oscillobattant à condition de monter sur une chaise + fortes pertes de chaleur en hiver du à la grande baie vitrée sans volet ni store ni rideau => Proposition : installer a minima des rideaux isolant thermiques, à l'idéal des volets extérieurs voire une climatisation (fixe ou amovible à défaut) pour les fortes chaleurs. POURQUOI :	4	S.O 2021
	*Bureau de l'Ecluse : passage obligé par la buanderie => image glauque des locaux et de fait de l'association + impression d'insécurité forte de la part des bénéficiaires notamment des femmes accompagnées => création d'une porte d'accès direct depuis le hall de la résidence, à l'emplacement des anciennes cabines téléphoniques. POURQUOI :	3	S.O 2021
	Colmar : Suite à l'annonce du déménagement 28 Rue de Rome, et à l'ignorance des locaux, nous ne pouvons pas aller au bout de l'évaluation des risques. POURQUOI :		S.O
	*Risque électro-magnétique (wifi, portable, câbles électriques, tableau électrique, compteur électrique, serveur téléphonique ou informatique, ...) notamment dans les bureaux d'Estelle à Pasteur et de Carine à Saint Louis. POURQUOI :	3	S.O 2020
	Risque de brown-out (sentiment d'inutilité) lié aux pressions des financeurs notamment aux exigences quant à l'administratif : nous passons plus de temps à justifier de notre accompagnement plutôt qu'à accompagner / Aggravé par la situation sanitaire liée au COVID 19 POURQUOI :	6	3
	*Risques psychosociaux liés à l'épidémie de Covid 19 : les limites d'occupation des locaux (bureaux et salles de réunion) modifient les relations de travail rendant plus compliqué le soutien entre collègues. Les effets de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales parfois contradictoires induisent l'écoute à répétition des difficultés et angoisses de nos bénéficiaires qui viennent s'ajouter aux nôtres. La réforme de l'assurance chômage engendre également des angoisses supplémentaires chez nos bénéficiaires. Tout ceci crée une l'ambiance pesante d'autant plus que nos bénéficiaires montrent de plus en plus d'agressivité car vivent difficilement toutes les injonctions administratives. POURQUOI :	6	3
	SIEGE	Câbles bureau Audrey traînent par terre POURQUOI : risque de chute	6
Entrée 2ème cour glissante hiver, pluie, feuille, marron etc POURQUOI : risque de chute		2	2
Risques Psychosociaux POURQUOI :		3	S.O
*Lampadaire à Cathy qui fait disjoncter (Philippe à changé le lampadaire) POURQUOI : Risque de tout faire disjoncter		2	S.O 2021
Sortie 2ème cour : visibilité trottoir et tram que d'un seul côté POURQUOI : Risque de se heurter à quelqu'un ou au trame		3	3
Risque public Iméos POURQUOI : Risque agression verbale et physique		6	2
*Cour : les fruits d'arbre tombent sur les marches et dans la cour POURQUOI : risque de glisser		3	2

LHSS	Risque d'agressions et intrusion : Fermeture de la porte qui donne sur le parking à vélo. Risque d'agressions et intrusion : Fermeture de la porte qui donne sur le parking à vélo. Nous avons eu des intrusions dans le bâtiment d'un résident exclu.	4	4
	*Risque agression : Salarié seul face au public de 18h à 20h30 et les week-end. Mise en place d'un PTI	6	1 (2021)
	RPS : Stabilisation des ressources humaines, turn over. Recrutement à prévoir en 2022	2	S.O
	Risque incendie : Usagers qui fument dans leur chambre. Prévoir rideaux ignifuges. Prévoir exercice évacuation et pont de rassemblement + rôles Guide file et serre file	9	3